



Информацията е  
заличена на осн. чл.  
36а, ал.3 от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ  
КМЕТ на ОБЩИНА ПЕТРИЧ



## ПРОТОКОЛ

Днес 12.06.2020 г. работна група в състав:

1. инж. Минка Салагьорова – Зам. Кмет по „ТСУ, С и Б” при Община Петрич;
2. инж. Костадин Стойков – директор Д-я „СТИ и Б” при Община Петрич;
3. инж. Николай Попов – Главен инженер на Община Петрич;
4. инж. Георги Петров – ст. експерт „Управление при кризи и ОМП“;
5. Александър Треновски – кмет с. Кавракирово;

извърши оглед на място за състоянието на дерето и конструкциите на съоръженията, които го премостват във връзка с аварийна ситуация настъпила вследствие на проливни дъждове в периода 10-11. 06. 2020 г. на дере и компрометирана конструкция на мост о.т.№116 в с. Кавракирово, община Петрич,

Констатира се следното:

От извършените наблюдения и изследване на място се установи критичното състояние на съществуващо дере, което превежда през селото водите на голяма по площ водосборна област. На място – на дерето (от ОТ 65 до ОТ 137) минаващо през с. Кавракирово, община Петрич, и пресичащо третокласен път – основна пътна артерия, се установи, че вследствие на поройните дъждове и от затлачването му с наноси, растителност и отпадъци, се е достигнало до крайно ограничаване на пропускателната му способност, на практика се е заличило проводимото сечение в долния край, където е най- големия отток. Допълнително мостовото съоръжение играе роля на своеобразна „тапа” и водите при високи вълни причиняват наводнения на близко разположените жилищни имоти.

Изградени са два моста от готови метални конструкции, железопътен тип, при осови точки №65 и № 116. От осова точка №65 до осова точка №100 дерето е с правоъгълно сечение и изградени бетонови подпорни стени, след о.т.№100 дерето е с трапецовидна форма и земнонаситен тип. Така съществуващата конструкция на дерето не изпълнява основната си функция – да превежда водите безопасно през територията на селото. За това допринася и конструктивната особеност (метални ферми) на моста при о.т.№116. В тази зона сечението на дерето е изключително недостатъчно за безопасната проводимост на водният поток. Влачените от потока клони образуват тапа на моста и водата прелива и залива близките жилищни сгради, като е нанесла поражения на имуществото на гражданите, като има и отнесени домашни животни. Наводнени са приземните етажи на три жилищни сгради, както и склад на хранителен магазин. Сечението на дерето при изградените бетонови стени е около 15 м<sup>2</sup>, и след моста при о.т.№116 сечението пада до около 7 м<sup>2</sup>, което допълнително съществено допринася за заливането на прилежащите територии на селото и нанасянето на щети на гражданите, като се залива и прекъсва третокласен път връзка с КПП Златарево. При всеки пороеен дъжд това се повтаря, но от последните поройни дъждове нанесените щети за значителни.



Това наложи огледа, както на дерето и застрашените в близост жилищни сгради, така и на компрометираната мостова конструкция.

Съоръженията, намиращи се по дерето и пресичащи го, са в аварийно състояние, а именно:

- Наносите от дерето са затлачили водосток на третокласен път – основна пътна връзка на всички села от Огражденския район и с ГКПП – Златарево на границата с Р Македония. Скатовете и улиците в този участък са подкопани, компрометира се пътната връзка, с намалени габарити са, създадена е опасност за преминаващите автомобили и пешеходци.
- Мостово съоръжение (плочест водосток) при ОТ 116, с носеща конструкция – стоманена ферма, върху която са положени стоманобетонени греди, и който свързва частите на селото, намиращи се на двата бряга на дерето, е компрометиран и в аварийно състояние. Стоманената ферма допълнително е намалила пропускателната способност на дерето, водостока е напълно затлачен, устоите му са в критично състояние. Необходимо е изграждане на изцяло нов такъв, който да е извън сервитута на напорния водопровод. Премахването на съществуващия водосток, който е своеобразна „тапа“ и изграждането на нов ще позволи възстановяване на естествената проводимост на дерето.
- В непосредствена близост до този водосток, в обхвата на дерето, се намира напорен водопровод, охраняващ не само Кавракирово, но и близките населени места от Община Петрич. Именно наличието на този водопровод ограничава възможността за почистване и ремонт на съществуващия плочест водосток

Необходимо е спешно да се предприемат мерки за изграждане на ново мостово съоръжение при ОТ 116, на мястото на съществуващия аварийен мост. Това е от особена важност за премахване на съществуващата „тапа“ и за осигуряване проводимостта на дерето, както и да се направи укрепване на напорния водопровод.

С цел трайно възстановяване на имоти - публична общинска собственост – улици, дървета и мостови съоръжения, засегнати от бедствие, които са в състояние застрашаващо живота и здравето на населението, имуществото и околната среда е необходимо извършване на неотложни възстановителни работи в следните направления:

- Реконструкция на дерето между о.т.№137-№100 чрез изграждане на бетонови стени и реализиране на правоъгълно сечение
- Реконструкция на моста при о.т.№116 чрез изграждане на нов от стоманобетон и повишаване светлото сечение на коритото на дерето
- Изграждане на бетонова настилка на дъното на коритото на дерето от о.т.№137 до о.т.№65

Неразделна част от настоящия протокол е снимков материал, удостоверяващ критичното аварийно състояние на дерето и съоръженията.

- |         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1. .... | ..... инж.Минка Салагборова |
| 2. .... | ..... инж. Костадин Стойков |
| 3. .... | ..... инж. Николай Попов    |
| 4. .... | ..... инж. Георги Петров    |
| 5. .... | ..... Александър Треновски  |

Информацията е  
заличена на осн. чл.  
36а, ал.3 от ЗОП

